

Государственная программа Российской Федерации

«Доступная среда»



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Тверской лицей»

170001, г. Тверь, проспект Калинина, дом 10

E-mail: tverliceum@yandex.ru

Год вступления в программу 2014 год (II этап)

Реализация программы:

III этап - 2016 - 2018 годы;

IV этап - 2019 - 2020 годы;

V этап - 2021 - 2025 годы

Ответственные за реализацию программы

Директор: Мейстер И.В.

Заместитель директора по АХЧ Симонова Л.В.

Психолог Галкина Г.О.

Представитель маломобильных групп
Председатель Тверской
областной организации инвалидов
Дрягина Елена Марковна

УТВЕРЖДАЮ:
Приказ № 58/2 от 15.06. 2020 г.
Директор МОУ «Тверской лицей»
_____ И.В.Мейстер

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N _____
Муниципального общеобразовательного учреждения «Тверской лицей»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей»**
- 1.2. Адрес объекта **город Тверь, проспект Калинина,10**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 3452,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка да 5 184 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1935, последнего капитального ремонта 1992, 2011 год
- 1.5. Дата плановых ремонтных работ: декабрь 2014, август 2018, июнь 2020, март 2025

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей», МОУ «Тверской лицей»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **170001, Город Тверь, проспект Калинина,10**
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации города Твери**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г. Тверь, Тверская область, ул. Трехсвятская, 28а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ основного общего и среднего общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 604 человека
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да
- 2.8. Значения условных обозначений категорий инвалидов:



Инвалиды с нарушением слуха



Инвалиды с нарушением зрения



Инвалиды с нарушением интеллекта



Инвалиды на кресле-коляске



Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту:

Пассажирским транспортом: трамваем, троллейбусом, автобусом, маршрутным такси Лицей находится на проспекте Калинина, остановка Бульвар Ногина, проспект Калинина, транспортное сообщение; трамвай №14, маршрутное такси № 1,2,6,7,9, троллейбус № 2,4. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м и 50 м соответственно

3.2.2 время движения пешком от остановки - от 2 до 5 минут мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
2.	в том числе инвалиды:	ВНД
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями зрения	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В, ДУ(К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В, ДУ(К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В, ДУ(К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В, ДУ(К)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В, ДУ(К)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Обустройство пандуса
2.	Вход (входы) в здание	Обустройство входной группы В перспективе обустройство поручней на лестничных маршах
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обустройство полов с устройством тактильной плитки
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Система звукового поля (в составе: акустическая система с комплектом напольного размещения, динамический

		передатчик с микрофоном Универсальное устройство для подъема и перемещения инвалидных колясок по лестнице (гусеничное) Riff LY-TR-908; Производитель: Titan Deutschland GmbH, Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / Моноблок Acer Veriton Z2660G 19.5" Настольная лампа с лупой «Лебедь» / «Daylight» Портативное устройство для чтения печатных материалов / PEARL / Freedom Scientific, Inc.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	В перспективе: обустройство туалетной комнаты
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	В перспективе: Приобретение и установка звуковой мнемосхемы лица Тактильных табличек
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется частичная замена входного асфальта
8.	Все зоны и участки	Выполнен текущий ремонт (июнь 2020)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Этапы и сроки реализации и проведения работ в рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда»

IV этап - 2019 - 2020 годы

V этап - 2021 - 2025 годы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том
---	---	------------------------------

		числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПИ (К, О, С, З)
2	Вход (входы) в здание	ДПИ (К, О, С, З)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (К, О, С, З)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПИ (К, О, С, З)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПИ (К, О, С, З)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДПИ (К, О, С, З)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПИ (К, О, С, З)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МОУ «Тверской лицей» будет доступен избирательно для всех категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован и обновлен на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» июня 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от «16» июня 2020 г.,
3. Решения Комиссии _____ от " __ " _____ 20__ г.